



К-вол. шит
Механика чехов
В.И. Зубовский

ПОДЛИННИК

1. Н14; н14; $\pm 0.14/12$
2. Отверстия $\phi 52$ и $\phi 40$ сверлить по кондуктору, кондуктор центрировать по отв. $\phi 250$ и шпоночно-му пазу.
3. Изв-ти с использованием флюидной пасты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Чурина	07.04		
Пров.	Меркулова	04.04		
Т. контр.				
Принял	Морозова			
Н. контр.				
Утв.				

Узелоподготовка

12063-1.1.(3)

Диск

Литера	Масса	Масштаб
И	146	1:10
Лист		Листов
ОАО "Богданов"		
г. Днепропетровск		

ст. 30ХГСА ГОСТ 4543-71