

ПРАТ "ЮЖКОКС"  
Структурний підрозділ ВПЦ \_\_\_\_\_

Форма СТП ИСМ 7 - 46

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник ВІ і КВ  
Кривда А.В. \_\_\_\_\_  
" " 2019г

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №48  
На \_капітальний\_ ремонт \_Міст під один транспортер У-36 двоохролітний\_ інв.№ 526

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, вимагаючих заміни або реставрації	№ кресл	об'єм робіт		Матеріали			Примітка
			од. вим	кільк.	найменування	од. вим	кільк.	
1	Піскострумінна очистка піском зовнішніх поверхонь металокопструкції		м2	5289	Пісок кварцевий сухий марка ПК-100-3	т	30	
2	Осрунтування металічних поверхонь ґрунтовкою ХС-068 (2 шари)		м2	5289	Ґрунт ХС-068 сірий	кг		
3	Покраска металічних поверхонь емаллю ХВ-1120 (4 шари)		м2	5289	Емаль ХВ-1120 сірій	кг		

Керівник структурного підрозділу  
Відомість склав: \_\_\_\_\_  
О.В. Божук  
І.Я. Антошак

Висота шару емалі на металічних поверхнях  
визначена в зоні ремонту 1890404  
та більше 0,1890404