

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
А.І. Миров
« 10 » 4 2023р.

Акт
технічного стану компресора Mattei M1135D тепловоза ТЕМ7 №0280 інв. №14818

Комісія у складі:

Голова комісії: Начальник ЗЦ

Омельченко А.В.

Склад комісії: Начальник СРС ЖДЦ

Начальник СЕ ЗЦ

Майстер по ремонту рухомого склад

Криванчик В.В.

Другаков Л.В.

Чепі І.А.

Провели огляд компресора Mattei M1135D тепловоза ТЕМ7 №0280 інв. №14818 та виявили наступні порушення та несправності:

1. Вийшли з ладу вентилятори охолодження у кількості 4 одиниць.
2. Не працює електронна схема керування компресором (електронна плата не функціонує).
3. Витік масла по валу компресора бл/доба.
4. Наявність металевої стружки в масляних фільтрах.
5. Не працює термостат в результаті чого не спрацював режим охолодження компресора.
6. Виявлені задіри по всій площині поверхні гільзи та на лопатках компресора.

Технічний стан:

компресор знаходиться в нерабочому стані.

Висновки комісії:

Комісія вважає за необхідне провести поточний ремонт компресора Mattei M1135D тепловоза ТЕМ7 №0280 з заміною вентиляторів охолодження та електронної схеми керування з метою забезпечення безперебійного перевізного процесу ПрАТ «ЮЖКОКС».

Голова комісії: Начальник ЗЦ

Омельченко А.В.

Члени комісії: Начальник СРС ЖДЦ

Криванчик В.В.

Начальник СЕ ЗЦ

Другаков Л.В.

Майстер по ремонту рухомого склад

Чепі І.А.