

ПРАТ "ЮЖКОКС"  
Структурний підрозділ ЕСЦ

Тривалість ремонту 30

Відомість дефектів № 2  
На поточний ремонт покрівлі головного розподільчого пристрою ТЕЦ(ГРП) інв. № 1472  
(вид ремонту) (найменування об'єкту)

«05» 07 2025р.

Затверджую:  
Директор з інжинірингу  
А.І. Митров (підпис)

№ п/п	Перелік робіт що підлягають виконанню	№ креслень	№ позиції	обсяг робіт		Деталі та вузли					Матеріали			машини і механізми	виконавець	примітки
				од.виміру	кількість	підлягають		підлягають	кількість	маса всього	найменуван-ня	одиниця	кількість			
						кількість	вага, кг									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розділ. Ремонт покрівлі ГРП																
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів два шару			м2	392,8											
2	Очищення та уборка покрівлі від сміття та порослі			м2	73											
3	Розбирання старої врівнюючої стяжки			м2	27											
4	Знепильовання бетонних і металевих поверхонь, великі поверхні			м2	621,8											
5	Демонтаж копельника			м	70											
6	Улаштування башмачка з листової сталі			м	100						Башмачок індивідуального виготовлення з листової оцинк.сталі (200х150мм)		м	110		
											Саморіз зі свердлом по металу 3,5_35мм					
												шт	500			ТМЦ виконавця

[illegible]

										Саморіз зі свердлом по металу 3,5*35мм	м	350			
17	Улаштування паралетних зв'язів з листової сталі	м	9,4							Зв'язи паралетні індивідуальні з виготовлення з листової оцинк.сталі товщ.0,7мм	м	10,34			ТМЦ виконавця
										Саморіз зі свердлом по металу 3,5*35мм	шт	22			
18	Улаштування паралетних зв'язів з листової сталі	м	8							Зв'язи паралетні індивідуальні з виготовлення з листової оцинк.сталі товщ.0,7мм	м	8,8			ТМЦ виконавця
										Дюбель-шпиль 6х80мм	шт	33			
										Саморіз зі свердлом по металу 3,5*35мм	шт	28			
										Дюбель-шпиль 6х80мм	шт	18			

