


12063-1.1



К-во: 1 шт
Механик чех
В.И. Зубович

ПОДЛИННИК
ЭКЗ. № 2

1. Н14; н14; ± 0.14/2

2. Отверстия $\phi 52$ и $\phi 40$ сверлить по кондуктору, кондуктор центрировать по отв. $\phi 250$ и шпоночно-му пазу. 3. Изе-ти с использованием фрезерной головки

						<u>Целеподготовка</u>	<u>12063-1.1</u>		
						<u>Диск</u>	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Н.докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Чуприна	В.В.	07.04				146	1:10
Пров.		Меркулова	В.В.						
Т.контр.									
Принят		Морохова					Лист	Листов	
Н.контр.						ст.30ХГСА ГОСТ 4543-71	ОАО "Баглейкокс" г. Днепропетровск		