


Число зубьев звездочки	Z	12
Шаг цепи	t	25,4
Предельная частота вращения об. мин	n	1500
Крутящий момент передаваемый цепной передачей при реверсивном режиме работы, Нм		245



\*Размеры для справок.

СТПЗ.1.1.3СБ

Муфта  
тормозная

Сборочный чертеж

Лист	Масштаб	Масштаб
А	6,5	1:1
Лист	Листов	
1	1	
НБ КОНСОХИММАШ		
Гидронона		